



Instructions pour mises à jour

Tome I – Conception routière

mise à jour 1 – mars 1995

Pages liminaires

| À enlever | | À insérer | |
|---|------|---|------|
| page | date | page | date |
| Table des matières du Tome I – Conception routière | — | Table des matières du Tome I – Conception routière | — |

Pages de chapitres du tome

| Chapitre | À enlever | | À insérer | | remarque |
|----------|-----------------------|----------|------------------------------|----------|---|
| | page | date | page | date | |
| 4 | pages 3 et 4 | 93 09 15 | pages 3 et 4 | 95 03 02 | Correction, section 4.1.2, changement de la cote 1 m pour 1,3 m |
| 5 | dessins 005 et 006 | 93 09 15 | dessins 005 et 006 | 95 03 02 | Correction, dessin 006, indication de la plate-forme |
| 6 | pages 9 et 10 | 93 09 15 | pages 9 et 10 | 95 03 02 | Correction, tableau 6.3-5, dévers(e) (V=110, R=3000), (V=80, R=1200), (V=60, R=250) |
| 6 | pages 13 et 14 | 93 09 15 | pages 13 et 14 | 95 03 02 | Correction, tableau 6.4-2, hauteur des phares=0,6 |
| 8 | pages 17 et 18 | 93 09 15 | pages 17 et 18 | 95 03 02 | Correction, tableau 8.8-1, pente % : $5 \leq P$ |
| 8 | dessins 009 et 010 | 93 09 15 | dessins 009 et 010 | 95 03 02 | Correction, dessin 009, référence tableau 8.8-1 |
| 9 | pages 5 et 6 | 93 09 15 | pages 5 et 6 | 95 03 02 | Correction, tableau 9.2-1, numéro du tableau |
| 9 | pages 7 et 8 | 93 09 15 | pages 7 et 8 | 95 03 02 | Correction, section 9.4.1.1, référence figure 9.4-1 |
| 9 | dessins 013 à 016 | 93 09 15 | dessins 013 à 016 | 95 03 02 | Correction, dessin 013, titre, «trèfle partiel», dessin 015, références tableaux 8.9-1 et 8.9-2 |
| 10 | pages 1 et 2 | 93 09 15 | pages 1 et 2 | 95 03 02 | Correction, table des dessins normalisés |
| 10 | dessins 001 et 002 | 93 09 15 | dessins 001, 001 A et 002 | 95 03 02 | Correction, dessin 001 retrait de pentes 5 et 7 %, ajout de la note 4. Ajout, dessin 001 A |
| 13 | pages 5 et 6 | 93 09 15 | pages 5 et 6 | 95 03 02 | Correction, figure 13.2-1, Courbure en plan «>1500» |
| 13 | pages 13 et 14 | 93 09 15 | pages 13 et 14 | 95 03 02 | Correction, figure 13.2-4, inversion des termes «section d'ancrage» et «section efficace» |
| 14 | — | — | onglet séparateur | — | Ajout, à la suite du chapitre 13 |
| 14 | — | — | chapitre 14 | 95 03 02 | Ajout, nouveau chapitre |