



Mise à jour n° 89 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2012 06 15

9^e mise à jour du *Tome VI – Entretien*

Pages liminaires

À enlever		À insérer	
Pages	Date	Pages	Date
—	—	Avis aux lecteurs	Juin 2012
Répertoire des mises à jour		Répertoire des mises à jour	
Faux titre et Dépôt légal		Faux titre et Dépôt légal	
Modification et information	Octobre 2009	Modification et information	Juin 2012
Introduction i à iv	Janvier 2009	Introduction i à iv	Juin 2012
Table des matières i et ii		Table des matières i et ii	
Tableau de correspondance	Décembre 2009	Tableau de correspondance	Juin 2012
Notes générales 1 à 8	Déc. 2001 Déc. 2003 Déc. 2005 Juin 2008 Oct. 2008 Déc. 2009	Notes générales 1 à 8	Oct. 2011 Juin 2012

Pages de chapitres du tome

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
En général (dans tous les chapitres)	—	—	—	—	Les sections 3 « Références » : actualisation des références. Les sections 9 « Remarques » : correction de la référence aux règlements.
1	i et ii	2009 12 15	i et ii	2012 06 15	Actualisation de la table des matières.
	—	—	Norme 6317-5 1 à 5	2012 06 15	Nouvelle norme précisant les exigences d'entretien des lits d'arrêt.
2	i et ii	2009 12 15	i et ii	2012 06 15	Actualisation de la table des matières.
	Norme 6322-2 1 et 2	2004 04 30	Norme 6322-2 1 à 3	2012 06 15	Actualisation de la norme et harmonisation de la structure de la norme à celle des autres normes du tome. Section 1 « Objets » : actualisation de l'objet de la norme. Section 2 « But » : actualisation du but de la norme. Section 4 « Seuil d'intervention » : précisions sur les exigences à considérer pour l'application d'abat-poussières. Section 5 « Calendrier » : actualisation du contenu de la section. Section 6 « Matériaux » : modification de la section et ajout de précisions sur les produits les plus utilisés pour la réalisation de cette opération. Section 7 « Points à surveiller » : actualisation de la section et précisions sur la façon de réaliser cette opération.



Mise à jour n° 89 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2012 06 15

9^e mise à jour du *Tome VI – Entretien*

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
2	Norme 6323-2 1 et 2	2009 12 15	Norme 6323-2 1 et 2	2012 06 15	<p>Retrait de la section « Note ».</p> <p>Section 10 « Bibliographie » : actualisation de la section.</p> <p>Ajout de l'annexe A sur les facteurs d'ajustement en fonction de la concentration pour les produits en vrac et les sacs de 1000 kg.</p> <p>Section 5 « Calendrier » : précision de la période des travaux.</p> <p>Section 7 « Points à surveiller » : correction et précisions sur certains point à surveiller.</p> <p>Section 8 « Niveau de qualité » : ajout d'une caractéristique pour l'évaluation de la qualité des travaux réalisés pendant cette opération.</p> <p>Section 9 « Remarques » : retrait de la référence au <i>Guide d'inspections visuelles en Centre de services</i> et déplacement du contenu dans la section 10 « Bibliographie ».</p> <p>Section 10 « Bibliographie » : réorganisation du contenu de la section.</p> <p>Section 5 « Calendrier » : précision de la période des travaux.</p> <p>Section 7 « Points à surveiller » : correction et précisions sur certains points à surveiller.</p> <p>Section 8 « Niveau de qualité » : ajout d'une caractéristique pour l'évaluation de la qualité des travaux réalisés pendant cette opération.</p> <p>Section 9 « Remarques » : retrait de la référence au <i>Guide d'inspections visuelles en Centre de services</i> et déplacement du contenu dans la section 10 « Bibliographie ».</p> <p>Section 10 « Bibliographie » : réorganisation du contenu de la section.</p>
	Norme 6323-3 1 et 2	2009 12 15	Norme 6323-3 1 et 2	2012 06 15	
3	i et ii	2009 12 15	i et ii	2012 06 15	<p>Actualisation de la table des matières.</p> <p>Section 7 « Points à surveiller » : réorganisation de la section et ajout de précisions sur la façon de réaliser cette opération pour limiter la propagation du roseau commun (phragmite).</p> <p>Section 9 « Remarques » :</p> <p>Ajout de précisions sur le nettoyage des équipements avant leur usage dans des zones où il y a absence de roseau commun.</p> <p>Retrait du texte référant au <i>Guide d'inspections visuelles en Centre de services</i> et déplacement du contenu dans la section 10 « Bibliographie ».</p> <p>Section 10 « Bibliographie » : réorganisation du contenu de la section.</p>
	Norme 6331-1 1 à 3	2007 06 15	Norme 6331-1 1 à 4	2012 06 15	

Mise à jour n° 89 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2012 06 15

9^e mise à jour du *Tome VI – Entretien*

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
4	i et ii	2009 12 15	i et ii	2012 06 15	Actualisation de la table des matières.
	Norme 6341-3 1 à 4	2008 06 15	Norme 6341-3 1 à 5	2012 06 15	Section 7 « Points à surveiller » : Modification de la hauteur minimale de fauchage. Réorganisation de la section et ajout de précisions sur la façon de réaliser cette opération pour limiter la propagation du roseau commun (phragmite). Amélioration graphique des figures 6341-3a et 6341-3b. Dans la section « Informations complémentaires relative aux abords autoroutiers », ajout de restrictions des travaux de tonte et de fauchage sur des largeurs et fréquences plus élevées dans les zones de prévention et d'envahissement du roseau commun.
	Norme 6341-4 1 à 3	2008 06 15	Norme 6341-4 1 à 3	2012 06 15	Section 4 « Seuil d'intervention » : ajout des exigences à considérer pour cette opération. Section 7 « Points à surveiller » : modification de la hauteur minimale de débroussaillage; réorganisation de la section et ajout de précisions sur la façon de réaliser cette opération pour limiter la propagation du roseau commun (phragmite).
6	i à iii	2009 12 15	i à iii	2012 06 15	Actualisation de la table des matières.
	Norme 6410-2 1 à 6	2009 12 15	Norme 6410-2 1 à 6	2012 06 15	Voir « En général ».
	Norme 6410-3 1 à 6	2009 12 15	Norme 6410-3 1 à 6	2012 06 15	Voir « En général ».
	Norme 6410-4 1 à 7	2009 12 15	Norme 6410-4 1 à 7	2012 06 15	Section 6 « Matériaux » : correction d'une coquille.
	Norme 6410-5 1 à 6	2009 12 15	Norme 6410-5 1 à 6	2012 06 15	Section 6 « Matériaux » : correction d'une coquille.
	Norme 6410-6 1 à 3	2009 12 15	Norme 6410-6 1 à 3	2012 06 15	Section 7 « Points à surveiller » : actualisation de la référence au <i>Tome VIII – Dispositifs de retenue</i> .
	Norme 6410-7 1 et 2	2009 12 15	Norme 6410-7 1 et 2	2012 06 15	Voir « En général ».

