



Instructions pour mises à jour

Recueil des méthodes d'essai LC

mise à jour 4 – décembre 2000

Pages liminaires

À enlever		À insérer	
page	date	page	date
Demande de renseignements		Répertoire des mises à jour	Septembre 2000
Faux titre		Demande de renseignements	
Faux titre et Dépôt légal		Faux titre et Dépôt légal	

Pages de chapitres du recueil

Chapitre	Chapitre ou méthode	À enlever		À insérer		Remarques
		page	date	page	date	
1	Table des matières	1 et 2	99 12 01	1 à 3	2000 12 01	Modifications aux méthodes LC 21-065 et LC 21-100.
1	LC21-065	1 à 5	99 12 01	1 à 6	2000 12 01	Modification à la section 9, fidélité et ajout du tableau 1.
1	LC21-100	1 de 1	97 05 20	1 à 5	2000 12 01	Modifications dans toutes les sections de la méthode d'essai.
1	LC21-260	1 à 6	99 12 01	1 à 6	2000 12 01	Section 4.4, modification à la température de l'étuve pour les matériaux contenant du BB.
3	Table des matières	1 et 2	98 12 15	1 et 2	2000 12 01	Modifications à la méthode LC 25-005.
3	LC25-003	1 et 2	97 05 20	1 et 2	2000 12 01	Modifications à la section 4, mode opératoire.
3	LC25-005	1 et 2	98 02 23	1 à 5	2000 12 01	Modifications dans toutes les sections de la méthode d'essai.
4	Table des matières	1 à 5	99 12 01	1 à 5	2000 12 01	Modifications à la méthode LC 26-003.
4	LC26-003	1 à 9	99 12 01	1 à 9	2000 12 01	Modification à la section 8.1, fidélité.
4	LC26-010	1 à 6	98 12 15	1 à 6	2000 12 01	Modification à l'article 6.7.
4	LC26-350	1 à 4	97 05 20	1 à 4	2000 12 01	Sections 2 et 5.2, remplacement de la norme BNQ 1530-060 par la norme ISO 3310-1.
6	LC34-505	1 de 1	97 05 20	1 de 1	2000 12 01	Sections 2 et 4, remplacement de la norme BNQ 3702-304 par la norme ASTM D562.