



Mise à jour n° 38 de la collection Normes – Ouvrages routiers	<b>2005 03 30</b>
<b>5<sup>e</sup> mise à jour du Tome II – Construction routière</b>	

**Pages liminaires**

À enlever		À insérer	
Pages	Date	Pages	Date
Répertoire des mises à jour		Répertoire des mises à jour	
Faux titre et Données de catalogage		Faux titre et Données de catalogage	
Faux titre et Dépôt légal		Faux titre et Dépôt légal	
Renseignements	Avril 2002	Modification et information	Déc. 2004
Introduction i à iii	Juin 2001	Introduction i à iv	Déc. 2004
Table des matières v et vi		Table des matières v et vi	

**Pages de chapitres du tome**

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
1	1 à 3	2003 01 01	i à iii	2005 03 30	Actualisation de la table des matières.
	5 à 13	2003 01 30	1 à 9	2005 03 30	<p>Actualisation du chapitre, avec spécification du contenu normatif et du complément à la norme.</p> <p>Ajout de la section 1.2 « Référence » et renumérotation des sections suivantes.</p> <p>Sections 1.4.1 et 1.5.1 : Ajout du nom du type d'étude à réaliser.</p> <p>Tableau 1.4–1 : Ajout du nom du type d'étude à réaliser et correction de la dernière ligne de la colonne « non submergé ».</p> <p>Sections 1.6 et 1.7 : Ajout du nom du type d'étude à réaliser.</p> <p>Section 1.8 : Réaménagement des paragraphes.</p> <p>Section 1.8.5 : Remplacement du MG 112 par du MG 20 ou du CG 14.</p> <p>Section 1.10 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retrait du texte sur l'installation de drains longitudinaux;</li> <li>• Ajout de la précision de l'épaisseur de la sous-fondation prolongée jusqu'au talus;</li> <li>• Ajout d'une référence au chapitre 2 du <i>Tome II – Construction routière</i>.</li> </ul> <p>Section 1.11 : Modification de la profondeur d'enlèvement de la terre végétale et ajout du nom du type d'étude à réaliser.</p>

Mise à jour n° 38 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2005 03 30

**5<sup>e</sup> mise à jour du Tome II – Construction routière**

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
1	DN 001 à DN 025	2003 01 30	DN 001 à DN 025	2005 03 30	<p>DN 001 à 003 : Ajout de la position de la ligne d'infrastructure.</p> <p>DN 005 et 006 : Amélioration de la qualité des dessins.</p> <p>DN 016 : Ajout de précisions sur le nom des couches de sol.</p> <p>DN 017 : Ajout de précisions sur la position des lignes d'infrastructure et de sous-fondation et sur le nom des couches de sol.</p> <p>DN 018 : Ajout de la position de la ligne d'infrastructure et amélioration de la qualité des dessins.</p> <p>DN 019 : Ajout de précisions sur la position des lignes d'infrastructure et de sous-fondation et ajout de la note 3.</p> <p>DN 020 et 021 : Ajout d'une précision sur la position de la ligne d'infrastructure.</p> <p>DN 022 : Ajout de précisions sur la position des lignes d'infrastructure et de sous-fondation et sur le nom des couches de sol.</p> <p>DN 023 : Nouvelle version du dessin et ajout des notes 3 et 4.</p> <p>DN 024 : Ajout d'une précision sur la position de la ligne d'infrastructure.</p> <p>DN 025 : Enlèvement de la note sur l'installation des drains longitudinaux.</p>
2	1 et 2 9 à 13	2004 01 01 2004 01 01	1 et 2 9 à 13	2005 03 30 2004 01 01 2005 03 30	<p>Actualisation de la table des matières.</p> <p>Section 2.4.3 : Ajout d'un texte pour introduire le dessin normalisé 003B sur la construction des accotements des routes en enrobé.</p> <p>Section 2.5 : Ajout d'un texte sur la construction des accotements des routes en béton de ciment.</p>
	DN 003 à DN 004B	2003 01 30 2004 01 01	DN 003A à DN 004	2005 03 30	<p>DN 003 devient 003A : Modification du titre et augmentation (à 400 mm) de la distance entre la fin de la voie et le cassé.</p> <p>DN 003B : Nouveau dessin normalisé sur les accotements pour une section de route en dévers.</p>

Mise à jour n° 38 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2005 03 30

**5<sup>e</sup> mise à jour du Tome II – Construction routière**

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
2	DN 007 et DN 007A	2003 01 30	DN 007 et DN 007A	2003 01 30 2005 03 30	DN 007A : Modification du titre.
	DN 013 et DN 014	2004 01 01	DN 013 et DN 014	2004 01 01 2005 03 30	DN 013 : Correction d'une coquille.
3	1 à 2	2003 01 30	i à ii	2005 03 30	Actualisation de la table des matières.
	3 à 10	2000 09 15 2003 01 30	1 à 10	2005 03 30	<p>Actualisation du chapitre, avec spécification du contenu normatif et du complément à la norme.</p> <p>Section 3.2 : Mise à jour de la liste des références.</p> <p>Section 3.4.1.2 : Ajout de la référence au tableau 4.5-1 du <i>Tome III – Ouvrages d'art</i> pour la vitesse maximale permise dans les conduites.</p> <p>Section 3.6.1 : Ajout de la référence au <i>Tome VII – Matériaux</i>.</p> <p>Section 3.6.3 : Ajout d'une précision sur les éléments de type B.</p> <p>Section 3.6.4.1 : Ajout d'une précision sur les éléments de type B.</p> <p>Section 3.6.9 : Modification du texte sur le recouvrement des joints.</p> <p>Sections 3.7.1 à 3.7.3 : Ajout d'une précision sur l'ouverture de filtration (FOS) de la membrane géotextile et de la référence au <i>Tome VII – Matériaux</i>.</p> <p>Section 3.7.2 : Retrait du texte sur le drain en pierre pour lequel les exigences sont au DN 005.</p>
	DN 001 à DN 010	2003 01 30 2004 01 01	DN 001 à DN 010	2005 03 30	<p>DN 001 à 003 : Modification de la note sur le recouvrement des joints.</p> <p>DN 004 à 006 : Modification de la référence pour le granulat (BC 80 µm-5).</p> <p>DN 008 : Amélioration du dessin.</p> <p>DN 009 : Modification du diamètre du TB, qui passe de 200 mm à 250 mm.</p> <p>DN 010 : Correction de l'orientation de la coupe A-A et amélioration du dessin.</p>

Mise à jour n° 38 de la collection Normes – Ouvrages routiers

**2005 03 30**

**5<sup>e</sup> mise à jour du Tome II – Construction routière**

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
4	1 et 2	2003 01 30	i et ii	2005 03 30	Actualisation de la table des matières.
	3 et 4	2003 01 30	1 à 3	2005 03 30	Actualisation du chapitre, avec spécification du contenu normatif et du complément à la norme.  Ajout de la section 4.2 « Références » et renumérotation des autres sections du chapitre.
	DN 001 à DN 006	2003 01 30	DN 001 à DN 006	2005 03 30	DN 001 à 004 : Modification de la hauteur de la bordure à l'intersection des pistes cyclables, qui passe de 50 mm à 15 mm.  DN 001 et 004 : Remplacement de l'expression « béton maigre » par « coussin de support en béton de ciment (type XII) ».  DN 006 : Notes sur les joints de retrait des caniveaux.
5	1 et 2	94 03 30 2003 01 30	i et ii	2005 03 30	Actualisation de la table des matières.
	3	96 09 23	1	2005 03 30	Actualisation du chapitre, avec spécification du contenu normatif et du complément à la norme.  Section 5.2 : Mise à jour de la liste des références.
	DN 001 et DN 002	2003 01 30	DN 001 et DN 002	2005 03 30	DN 001 et 002 : Ajout d'une note sur la possibilité d'installer une gaine ou un autre dispositif pour faciliter l'installation de la signalisation et remplacement de l'expression « béton maigre » par « coussin de support en béton de ciment (type XII) ».  DN 002 : Ajout d'une note sur la disponibilité des musoirs préfabriqués en béton.
6	1 et 2	2003 01 30	i et ii	2005 03 30	Actualisation de la table des matières.  Ajout de la section 6.2 « Références » et renumérotation des autres sections du chapitre.
	3	2003 01 30	1	2005 03 30	Actualisation du chapitre, avec spécification du contenu normatif et du complément à la norme.
	DN 001 à DN 005	2003 01 30	DN 001 à DN 005	2005 03 30	Renumerotation des dessins normalisés.

Mise à jour n° 38 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2005 03 30

**5<sup>e</sup> mise à jour du Tome II – Construction routière**

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
6					DN 001 et 002 : Modification de la hauteur du trottoir à l'intersection des pistes cyclables, qui passe de 25 mm à 15 mm. DN 004 et 005 : Note sur la profondeur de la planche compressible.
7	1 à 12	2004 01 01	1 à 12	2005 03 30	Actualisation de la table des matières. Section 7.1.1 : Mise à jour des références entraînant la renumérotation des pages suivantes.
	29 à 49	2004 01 01	29 à 51	2004 01 01 2005 03 30	Section 7.3.1 : Introduction d'une note précisant l'utilisation des dispositifs d'extrémité en fonction des vitesses affichées. Sous-section 7.4.1.1 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajout de l'exigence relative à la pose d'une plaquette d'identification sur les sections de glissière en béton pour chantier;</li> <li>• Ajout de la figure 7.4–1 donnant le détail de la plaquette d'identification;</li> <li>• Ajout des éléments de glissière spéciaux, conçus pour améliorer la sécurité des usagers de la route et des travailleurs dans les zones de travaux routiers.</li> </ul> Section 7.5.1 : Mise à jour des références.
	DN 003 à DN 008	2003 01 30 2004 01 01	DN 003 à DN 008	2003 01 30 2004 01 01 2005 03 30	DN 004 et 005 : Uniformisation de l'appellation du massif d'ancrage en béton.  DN 007 : Ajout d'un second clou pour empêcher la rotation du bloc écarteur.
	DN 013 et DN 014	2004 01 01	DN 013 et DN 014	2004 01 01 2005 03 30	DN 013 : Ajout des clous empêchant la rotation du bloc écarteur.
	DN 015C à DN 016I	2004 01 01	DN 015C à DN 016I	2004 01 01 2005 03 30	DN 016A, 016B, 016E à 016H : Ajout des clous empêchant la rotation du bloc écarteur.  DN 016E : Ajout de la note 4 précisant la projection maximale des boulons avec cheville d'expansion.
	DN 017 à DN 024	2003 01 30 2004 01 01	DN 017 à DN 024	2003 01 30 2004 01 01 2005 03 30	DN 018 et 019 : Ajout d'un second clou pour empêcher la rotation du bloc écarteur.

Mise à jour n° 38 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2005 03 30

**5<sup>e</sup> mise à jour du Tome II – Construction routière**

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
7	DN 029A à DN 030	2004 01 01	DN 029A à DN 030	2004 01 01 2005 03 30	DN 022 et 023 : Uniformisation de l'appellation du massif d'ancrage en béton. DN 029A et 029B : Uniformisation de l'appellation du massif d'ancrage en béton.
	DN 035 à DN 038	2003 01 30 2004 01 01	DN 035 à DN 038	2003 01 30 2004 01 01 2005 03 30	DN 036 et 037 : Modification de la nuance d'acier d'armature dans l'encart des normes de matériaux applicables.
	DN 041 et DN 042	2004 01 01	DN 041 et DN 042	2005 03 30	DN 041 et 042 : Retrait des plaques rectangulaires et amélioration graphique des dessins.
	DN 045 et DN 046	2004 01 01	DN 045 à DN 053	2004 01 01 2005 03 30	DN 045 : Indication de l'endroit où poser la plaquette d'identification et ajout de la note de référence. DN 047 à 050 : Ajout de l'élément effilé pour la glissière en béton pour chantier. DN 051 et 052 : Ajout de l'élément de raccordement en Y pour la glissière en béton pour chantier. DN 053 : Ajout du modificateur de raccord en I pour la glissière en béton pour chantier et ses éléments spéciaux.
10	1 et 2	2000 09 15 2003 01 30	i et ii	2005 03 30	Actualisation de la table des matières.
	3 à 5	2000 09 15	1 à 4	2005 03 30	Actualisation du chapitre, avec spécification du contenu normatif et du complément à la norme. Section 10.1.1 : Ajout de la section 10.1.1 « Références » et renumérotation des sections suivantes. Section 10.1.3 : Ajout de la figure montrant la disposition des détecteurs de véhicules en détresse. Section 10.1.4 : Introduction du tableau 10.1-1, qui est l'ancienne section 10.1.5.
	DN 001 à DN 004	2000 09 15 2003 01 30	DN 001 à DN 005	2005 03 30	DN 001 à 003 : Modification des dessins visant à montrer la nouvelle conception des détecteurs de véhicules en détresse.