

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mise à jour n° 37 de la collection Normes – Ouvrages routiers | 2005 01 30 |
| 6^e mise à jour du Tome III – Ouvrages d'art | |

Pages liminaires

| À enlever | | À insérer | |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| Pages | Date | Pages | Date |
| Répertoire des mises à jour | | Répertoire des mises à jour | |
| Faux titre et Données de catalogage | | Faux titre et Données de catalogage | |
| Faux titre et Dépôt légal | | Faux titre et Dépôt légal | |
| Renseignements | Avril 2002 | Modification et information | Déc. 2004 |
| Introduction i à iii | Juin 2001 | Introduction i à iv | Déc. 2004 |

Pages de chapitres du tome

| Chapitre | À enlever | | À insérer | | Remarques |
|----------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pages | Date | Pages | Date | |
| 1 | 1 et 2 | 2002 01 01 2003 01 01 | i et ii | 2005 01 30 | Actualisation de la table des matières. |
| | 3 à 21 | 2002 01 01 2003 01 01 | 1 à 19 | 2005 01 30 | Actualisation du chapitre en spécifiant le contenu normatif et le complément à la norme. Retrait de la section 1.2 Définitions. Section 1.3 Classification des ouvrages d'art : modifications grammaticales. Groupe 85 – Pont mobile : l'embarcadère pour traversier est considéré comme un pont mobile. |
| 2 | 1 à 5 | 2003 01 01 2004 01 30 | 1 à 5 | 2005 01 30 | Actualisation de la table des matières. |
| | 7 à 10 | 2003 01 01 2004 01 30 | 7 à 10 | 2003 01 01 2005 01 30 | Section 2.1.2 Références : actualisation des références. Tableau 2.1–1 Période de retour : augmentation de la période de retour pour le chemin d'accès aux ressources. |
| | 29 à 34 | 2003 01 01 2004 01 30 | 29 à 34 | 2004 01 30 2005 01 30 | Section 2.6 Fondations : remplacement des termes « fondations » et « appuis de pont » par « unités de fondation ». Section 2.8.1.1 Choix du béton de ciment : actualisation de la référence au <i>Tome VII – Matériaux</i> . Tableau 2.8–1 Choix du type de béton de ciment : retrait du béton de type IV et autres modifications. Figure 2.8–2 Éléments des culées et des piles aux joints de tablier exposés aux éclaboussures : correction de la première note et retrait de la seconde. |

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mise à jour n° 37 de la collection Normes – Ouvrages routiers | 2005 01 30 |
| 6^e mise à jour du Tome III – Ouvrages d'art | |

| Chapitre | À enlever | | À insérer | | Remarques |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pages | Date | Pages | Date | |
| 2 | 39 à 46 | 2003 01 01 2004 01 30 | 39 à 46 | 2005 01 30 | <p>Tableau 2.8–3 Épaisseur minimale de l'enrobage de l'armature : remplacement de termes et correction de la note.</p> <p>Section 2.10.1.1 Nuance d'acier : correction du titre. Remplacement des profilés du type S par le type WT.</p> <p>Tableau 2.10–1 Nuance de l'acier de construction : ajout d'éléments et correction de la note 3.</p> <p>Tableau 2.10–2 Procédés de protection anticorrosion : ajout d'éléments.</p> <p>Section 2.10.3.1 Métal d'apport : modification de l'exigence pour la résilience du métal d'apport.</p> <p>Section 2.10.3.3 Plans d'atelier : modification du titre. Remplacement du terme « dessin d'atelier » par « plan d'atelier ».</p> <p>Section 2.10.4.1 Boulons à haute résistance : retrait des références aux boulons métriques.</p> <p>Section 2.10.4.2 Boulons ordinaires : retrait du second paragraphe.</p> <p>Section 2.11.2.3 Mise en place des appareils d'appui : précision dans le second paragraphe.</p> <p>Section 2.11.3.1 Choix d'un type de joint : retrait de la section.</p> |
| | 51 | 2004 01 30 | 51 | 2005 01 30 | Section 2.17.4.2 Dispositifs de retenue : révision de la section. |
| | DN 007, DN 009 et DN 010 | 2004 01 30 | DN 007, DN 009 et DN 010 | 2005 01 30 | <p>DN 007 : correction de la note 1 et retrait de la note 2.</p> <p>DN 009 : ajout des pentes d'écoulement dans le joint.</p> <p>DN 010 : modification des dimensions du trait de scie et de l'ordre des bandes de membrane d'étanchéité autocollante.</p> |
| 3 | 1 et 2 | 2004 01 30 | i et ii | 2005 01 30 | Actualisation de la table des matières. |
| | 3 et 4 | 2004 01 30 | 1 à 3 | 2005 01 30 | Actualisation du chapitre en spécifiant le contenu normatif et le complément à la norme. |
| | DN 001 à DN 015 | 2004 01 30 | DN 001 à DN 015 | 2005 01 30 | |

Mise à jour n° 37 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2005 01 30

6^e mise à jour du *Tome III – Ouvrages d'art*

| Chapitre | À enlever | | À insérer | | Remarques |
|----------|------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pages | Date | Pages | Date | |
| 4 | 1 à 3 | 2003 01 01 | 1 à 3 | 2005 01 30 | Actualisation de la table des matières. |
| | 7 et 8 | 2003 01 01 | 7 et 8 | 2005 01 30 | Section 4.5 Choix d'un ponceau : remplacement du terme « conduite » par « ponceau ». |
| | | | | | Tableau 4.5–1 Sélection des ponceaux : ajout du type Ponceaux rectangulaires en B.A. à sections composées d'éléments multiples. |
| | 11 et 12 | 2003 01 01 2004 01 30 | 11 et 12 | 2004 01 30 2005 01 30 | Figure 4.5–1a Hauteur de remblai et classe des tuyaux en béton armé : modification de la mise en page. |
| | 17 et 18 | 2003 01 01 | 17 et 18 | 2003 01 01 2005 01 01 | Section 4.6.2.2 Extrémité biseautée : remplacement du terme « conduite » par « ponceau ». |
| | DN 001 à DN 010 | 2002 01 01 2003 01 01 2004 01 30 | DN 001 à DN 010 | 2002 01 01 2005 01 30 | DN 001 : révision linguistique. DN 002 à DN 007 : révision linguistique et remplacement du terme « conduite » par le terme « tuyau ». DN 010 : retrait des paramètres F et P relatifs aux ponceaux arqués. |
| | DN 015 et DN 016 | 2002 01 01 | DN 015 et DN 016 | 2002 01 01 2005 01 30 | DN 016 : remplacement du terme « conduite » par le terme « tuyau ». |
| 5 | 1 et 2 | 2004 01 30 | 1 et 2 | 2005 01 30 | Actualisation de la table des matières. |
| | 7 et 8 | 2003 01 01 2004 01 30 | 7 et 8 | 2003 01 01 2005 01 30 | Tableau 5.2–1 Sélection des murs de soutènement : ajout du type Remblai renforcé par des géogrilles avec paroi en blocs de béton imbriqués et connecteurs mécaniques. |
| | 21 et 22 | 2004 01 30 | 21 à 23 | 2004 01 30 2005 01 30 | Section 5.3.29 Remblai renforcé par des géogrilles avec paroi en blocs de béton imbriqués et connecteurs mécaniques : nouvelle section. |
| | DN 005 et DN 006 | 2003 01 01 2004 01 30 | DN 005 et DN 006 | 2003 01 01 2005 01 30 | DN 006 : précision de l'exigence concernant le drain longitudinal de 200 mm ø. |
| 6 | 1 à 3 | 2002 01 01 2004 01 30 | 1 à 3 | 2005 01 30 | Actualisation de la table des matières. |
| | 7 à 10 | 2004 01 30 | 7 à 10 | 2005 01 30 | Tableau 6.4–1 Caractéristiques des structures : précision des exigences pour les structures de type E1 et révision des notes. |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mise à jour n° 37 de la collection Normes – Ouvrages routiers | 2005 01 30 |
| 6^e mise à jour du <i>Tome III – Ouvrages d'art</i> | |

| Chapitre | À enlever | | À insérer | | Remarques |
|----------|-----------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pages | Date | Pages | Date | |
| 7 | 1 et 2 | 98 03 25 2004 01 30 | i et ii | 2005 01 30 | Actualisation de la table des matières. |
| | 3 à 11 | 2000 10 30 2002 01 01 2004 01 30 | 1 à 11 | 2005 01 30 | Actualisation du chapitre en spécifiant le contenu normatif et le complément à la norme. Section 7.3.3 Inspections particulières : remplacement des termes « fondations » et « appuis de pont » par « unités de fondation ». Section 7.3.6 L'inspecteur : nouveau texte. |