



Mise à jour n° 112 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2015 03 30

**12<sup>e</sup> mise à jour du Tome VI – Entretien**

**Pages liminaires**

À enlever		À insérer	
Pages	Date	Pages	Date
Avis aux lecteurs – Révision de la numérotation des règlements	Juin 2012	—	—
—	—	Avis aux lecteurs – Renumérotation des normes	Mars 2015
Répertoire des mises à jour		Répertoire des mises à jour	
Faux-titre et Dépôt légal		Faux-titre et Dépôt légal	
Introduction i à iv	Juin 2013	Introduction i à iv	Mars 2015
<b>Tableau de correspondance</b>	<b>Juin 2014</b>	—	—
Notes générales 3 à 8	Déc. 2013 Janv. 2014 Juin 2014	Notes générales 3 à 8	Déc. 2013 Déc. 2014 Sept. 2014

**Pages de chapitres du tome**

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
En général (dans tous les chapitres)	—	—	—	—	Renumérotation des normes et modifications concernant la renumérotation. Sections « Références » : actualisation des références. Sections « Remarques » : correction de la référence aux règlements.
1	i à iii	2014 06 15	i à iii	2015 03 30	Actualisation de la table des matières.
	Norme 6311-0 1 et 2	2007 06 15	Norme 1101 1 et 2	2015 03 30	Section 9 « Remarques » : modification du texte complémentaire concernant la disposition des panneaux de signalisation.
	Norme 6312-1 1 et 2	2007 06 15	Norme 1201 1 et 2	2015 03 30	Section 9 « Remarques » : modification du texte complémentaire concernant la disposition des panneaux de signalisation.
	Norme 6312-2 1 à 3	2007 06 15	Norme 1202 1 à 3	2015 03 30	Section 9 « Remarques » : modification du texte complémentaire concernant la disposition des panneaux de signalisation.
	Norme 6312-3 1 et 2	2009 12 15	Norme 1203 1 et 2	2015 03 30	Section 1 « Objet » : retrait de la référence aux activités normalisées en exploitation.
	Norme 6313-0 1 à 3	2014 06 15	Norme 1301 1 à 3	2015 03 30	Voir les remarques « En général ».
	Norme 6313-5 1 à 5	2014 06 15	Norme 1302 1 à 5	2015 03 30	Voir les remarques « En général ».
	Norme 6314-0 1 et 2	2014 06 15	Norme 1401 1 et 2	2015 03 30	Voir les remarques « En général ».
	Norme 6315-1 1 à 3	2008 06 15	Norme 1501 1 à 3	2015 03 30	Section 10 « Bibliographie » : actualisation des références.

Mise à jour n° 112 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2015 03 30

12<sup>e</sup> mise à jour du *Tome VI – Entretien*

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
1	Norme 6315-2 1 à 4	2008 06 15	Norme 1502 1 à 4	2015 03 30	Section 10 « Bibliographie » : actualisation des références.
	Norme 6315-3 1 à 4	2008 06 15	Norme 1503 1 à 4	2015 03 30	Modification du titre de la norme. Section 1 « Objet » : actualisation de l'objet de la norme. Section 10 « Bibliographie » : actualisation des références.
	Norme 6316-1 1 à 9	2009 12 15	Norme 1601 1 à 9	2015 03 30	Section 10 « Bibliographie » : actualisation des références.
	Norme 6316-6 1 à 6	2008 06 15	Norme 1602 1 à 6	2015 03 30	Section 10 « Bibliographie » : actualisation des références.
	Norme 6317-3 1 à 4	2009 12 15	Norme 1701 1 à 4	2015 03 30	Section 1 « Objet » : actualisation de l'objet de la norme. Section 5 « Seuil d'intervention » : ajout de la section 5.1.4 « Accessoires » et de précisions sur les plaques rétro réfléchissantes, l'inclinaison et l'aménagement d'extrémité. Section 7 « Matériaux » : ajout des références à la norme 6301 du <i>Tome VII – Matériaux</i> et à la norme BNQ 2560–114. Section 8 « Points à surveiller » : ajout des références au <i>Tome VIII – Dispositifs de retenue</i> , à la norme 6301 du <i>Tome VII – Matériaux</i> et à la norme CSA W59.
	Norme 6317-1 1 à 4	2013 06 15	Norme 1702 1 à 5	2015 03 30	Section 1 « Objet » : actualisation de l'objet de la norme. Section 5 « Seuil d'intervention » : ajout de la section 5.1.5 « Accessoires » et de précisions sur les pièces d'extrémité, le dispositif d'ancrage et l'inclinaison. Section 7 « Matériaux » : ajout des références à la norme 6301 du <i>Tome VII – Matériaux</i> , à la norme ASTM F1667 et à la norme BNQ 2560–114. Section 8 « Points à surveiller » : ajout de précisions sur la transition de rigidité. Ajout des références à la norme 6301 du <i>Tome VII – Matériaux</i> et à la norme CSA W59.
	Norme 6317-2 1 à 3	2009 12 15	Norme 1703 1 à 3	2015 03 30	Remplacement de « transition de rigidité » par « transition de géométrie ». Section 1 « Objet » : actualisation de l'objet de la norme. Section 3 « Domaine d'application » : actualisation du domaine de la norme. Section 5 « Seuil d'intervention » : ajout de la référence au <i>Tome VIII – Dispositifs de retenue</i> . Section 8 « Points à surveiller » : ajout de la référence au <i>Tome VIII - Dispositifs de retenue</i> .



Mise à jour n° 112 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2015 03 30

12<sup>e</sup> mise à jour du *Tome VI – Entretien*

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
1	Norme 6317-6 1 à 3	2007 06 15	Norme 1704 1 à 4	2015 03 30	Section 1 « Objet » : actualisation de l'objet de la norme. Section 5 « Seuil d'intervention » : ajout d'observations dans plusieurs sections. Section 7 « Matériaux » : ajout de références à la norme 6301 <i>Tome VII – Matériaux</i> , à la norme ASTM F1667 et à la norme BNQ 2560–114. Section 8 « Points à surveiller » : ajout de références aux manuel d'installation et d'entretien du fabricant, au <i>Tome VIII – Dispositifs de retenue</i> et à la norme 6301 du <i>Tome VII – Matériaux</i> . Section 9 « Niveau de qualité » : ajout de précisions sur la conformité d'installation.
	Norme 6317-4 1 et 2	2007 06 15	Norme 1705 1 et 2	2015 03 30	Section 1 « Objet » : actualisation de l'objet de la norme. Section 3 « Domaine d'application » : actualisation du domaine de la norme. Section 5 « Seuil d'intervention » : ajout d'observations dans plusieurs sections. Section 7 « Matériaux » : ajout de l'exigence d'utilisation de pièces d'origine. Ajout de références à la norme BNQ 2560–114. Section 8 « Points à surveiller » : ajout des références au manuel d'installation et d'entretien du fabricant, au <i>Tome VIII – Dispositifs de retenue</i> et à la norme 6301 du <i>Tome VII – Matériaux</i> . Section 9 « Niveau de qualité » : ajout de précisions sur la conformité d'installation.
	Norme 6317-5 1 à 5	2012 06 15	Norme 1706 1 à 5	2015 03 30	Modification du titre de la norme. Remplacement de « lits d'arrêt » par « voies de secours ». Section 1 « Objet » : actualisation de l'objet de la norme. Section 6 « Matériaux » : ajout de la référence au <i>Tome VIII – Dispositifs de retenue</i> . Section 7 « Points à surveiller » : ajustement en fonction de la nouvelle numérotation des normes d'entretien.
2	i et ii	2013 06 15	i et ii	2015 03 30	Actualisation de la table des matières.
	Norme 6321-1 1 et 2	2007 06 15	Norme 2101 1 et 2	2015 03 30	Voir les remarques « En général ».
	Norme 6322-1 1 et 2	2007 06 15	Norme 2201 1 et 2	2015 03 30	Voir les remarques « En général ».

Mise à jour n° 112 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2015 03 30

12<sup>e</sup> mise à jour du *Tome VI – Entretien*

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
2	Norme 6322-2 1 à 3	2013 06 15	Norme 2202 1 à 3	2015 03 30	Voir les remarques « En général ».
	Norme 6322-3 1 et 2	2009 12 15	Norme 2203 1 et 2	2015 03 30	Section 6 « Matériaux » : actualisation de la référence à la norme BNQ 2560–114.
	Norme 6322-4 1 et 2	2009 12 15	Norme 2204 1 et 2	2015 03 30	Section 6 « Matériaux » : actualisation de la référence à la norme BNQ 2560–114.
	Norme 6323-1 1 et 2	2007 06 15	Norme 2301 1 et 2	2015 03 30	Voir les remarques « En général ».
	Norme 6323-2 1 et 2	2013 06 15	Norme 2302 1 et 2	2015 03 30	Section 6 « Matériaux » : actualisation de la référence à la norme BNQ 2560–114.
	Norme 6323-3 1 et 2	2013 06 15	Norme 2303 1 et 2	2015 03 30	Section 6 « Matériaux » : actualisation de la référence à la norme BNQ 2560–114.
	Norme 6324-0 1 et 2	2009 12 15	Norme 2401 1 et 2	2015 03 30	Section 6 « Matériaux » : actualisation de la référence à la norme BNQ 2560–114.
	Norme 6325-1 1 et 2	2009 12 15	Norme 2501 1 et 2	2015 03 30	Voir les remarques « En général ».
	Norme 6325-2 1 et 2	2008 06 15	Norme 2502 1 et 2	2015 03 30	Section 7 « Points à surveiller » : ajout de titres et numérotation du tableau sur l'application des liants d'accrochage.
	Norme 6325-3 1 à 4	2009 12 15	Norme 2503 1 à 4	2015 03 30	Section 7 « Points à surveiller » : ajout de titres et numérotation du tableau sur l'application des liants d'accrochage.
	Norme 6325-4 1 et 2	2008 06 15	Norme 2504 1 et 2	2015 03 30	Voir les remarques « En général ».
	Norme 6325-5 1 et 2	2008 06 15	Norme 2505 1 et 2	2015 03 30	Voir les remarques « En général ».
	Norme 6325-6 1 à 3	2007 06 15	Norme 2506 1 à 3	2015 03 30	Section 4 « Seuil d'intervention » : remplacement de « revêtement bitumineux » par « revêtement en enrobé ».
	Norme 6325-7 1 et 2	2008 06 15	Norme 2507 1 et 2	2015 03 30	Voir les remarques « En général ».
	Norme 6325-8 1 à 4	2009 12 15	Norme 2508 1 à 4	2015 03 30	Section 8 « Points à surveiller » : actualisation des références.
3	i et ii	2012 06 15	i et ii	2015 03 30	Actualisation de la table des matières.
	Norme 6331-1 1 à 4	2012 06 15	Norme 3101 1 à 4	2015 03 30	Section 7 « Points à surveiller » : actualisation de la référence au MDDELCC.
	Norme 6331-4 1 et 2	2009 12 15	Norme 3102 1 et 2	2015 03 30	Section 6 « Matériaux » : actualisation des références.
	Norme 6331-5 1 et 2	2008 06 15	Norme 3103 1 et 2	2015 03 30	Section 6 « Matériaux » : actualisation des références.
	Norme 6332-1 1 et 2	2008 06 15	Norme 3201 1 et 2	2015 03 30	Section 7 « Points à surveiller » : actualisation de la référence au MDDELCC.
	Norme 6332-2 1 à 3	2009 12 15	Norme 3202 1 à 3	2015 03 30	Section 6 « Matériaux » : actualisation des références.



Mise à jour n° 112 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2015 03 30

12<sup>e</sup> mise à jour du *Tome VI – Entretien*

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
3	Norme 6333-1 1 et 2	2008 06 15	Norme 3301 1 et 2	2015 03 30	Section 7 « Points à surveiller » : actualisation de la référence au MDDELCC.
	Norme 6334-1 1 et 2	2008 06 15	Norme 3401 1 et 2	2015 03 30	Section 10 « Bibliographie » : actualisation des références.
	Norme 6334-2 1 à 3	2009 12 15	Norme 3402 1 à 3	2015 03 30	Section 1 « Objet » : retrait de la référence aux activités normalisées en exploitation. Section 6 « Matériaux » : actualisation des références. Section 10 « Bibliographie » : actualisation des références.
4	i et ii	2014 06 15	i et ii	2015 03 30	Actualisation de la table des matières.
	Norme 6341-0 1 et 2	2007 06 15	Norme 4101 1 et 2	2015 03 30	Voir les remarques « En général ».
	Norme 6341-1 1	2009 12 15	Norme 4102 1	2015 03 30	Section 9 « Bibliographie » : actualisation des références.
	Norme 6341-3 1 à 5	2014 06 15	Norme 4103 1 à 5	2015 03 30	Section 7 « Points à surveiller » : remplacement de « voie de roulement » par « voie de circulation ».
	Norme 6341-4 1 à 3	2012 06 15	Norme 4104 1 à 3	2015 03 30	Voir les remarques « En général ».
	Norme 6343-0 1 et 2	2009 12 15	Norme 4201 1 et 2	2015 03 30	Section 1 « Objet » : actualisation de l'objet de la norme. Section 6 « Matériaux » : ajout de l'exigence concernant les broches d'attache qui doivent être conformes au chapitre 8 « Clôtures et repères » du <i>Tome II – Construction routière</i> .
	Norme 6344-0 1 à 3	2013 06 15	Norme 4301 1 à 3	2015 03 30	Voir les remarques « En général ».
	Norme 6345-0 1 et 2	2009 12 15	Norme 4401 1 et 2	2015 03 30	Section 4 « Matériaux » : actualisation des références.
5	i	2008 06 15	i	2015 03 30	Actualisation de la table des matières.
	Norme 6353-4 1 à 3	2008 06 15	Norme 5101 1 à 3	2015 03 30	Section 10 « Bibliographie » : actualisation des références.
6	i à iii	2013 06 15	i à iii	2015 03 30	Actualisation de la table des matières.
	Norme 6410-1 1 à 5	2009 12 15	Norme 6101 1 à 5	2015 03 30	Section 1 « Objet » : actualisation de l'objet de la norme. Section 4 « Préoccupation des usagers de la route » : <ul style="list-style-type: none"> <li>retrait des précisions sur la condition de la chaussée, visibilité, etc.;</li> </ul>

Mise à jour n° 112 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2015 03 30

12<sup>e</sup> mise à jour du *Tome VI – Entretien*

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
6	Norme 6410-2 1 à 6	2013 06 15	Norme 6102 1 à 7	2015 03 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ajout de précisions sur l'accès à l'information sur les conditions routières;</li> <li>• ajustement terminologique.</li> </ul> <p>Section 5 « Critères de détermination du niveau de service » : retrait du critère préoccupation des usagers.</p> <p>Section 6 « Niveau de service » : ajout de précisions sur la mesure du dégagement obtenu après les opérations de déneigement et de déglacage qui doit être prise au centre de la chaussée.</p> <p>Section 7 « Atteinte des niveaux de service » :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ajustement terminologique et actualisation des termes utilisés;</li> <li>• ajout de « durée de précipitation » et « débit de circulation » à la liste des facteurs influençant l'atteinte du niveau de service;</li> <li>• retrait de la figure 6410-1d;</li> <li>• remplacement de « figure » par « photo »;</li> <li>• renumérotation des photos et modification des titres.</li> </ul> <p>Section 8 « Bibliographie » : actualisation des références.</p> <p>Section 6 « Matériaux » : ajout de sel ou d'abrasif pour sécuriser le réseau durant la précipitation.</p> <p>Section 7 « Points à surveiller » :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ajustement terminologique et actualisation des termes utilisés;</li> <li>• retrait de l'obligation pour le véhicule de déneigement de faire un arrêt complet lorsqu'il traverse un passage à niveau;</li> <li>• retrait du texte complémentaire sur les clôtures à neige temporaires;</li> <li>• ajout de précisions sur le déneigement des accotements;</li> <li>• ajout de précisions concernant le recours possible par les équipes de déneigement aux bretelles existantes à proximité des voies de demi-tours (virages en U);</li> <li>• ajout de précisions sur la toile imperméable permanente qui doit protéger les atténuateurs d'impact;</li> <li>• retrait de l'utilisation de gyrophares pendant les travaux;</li> <li>• ajout d'une liste sommaire des équipements de signalisation requis sur les camions utilisés pour les travaux de déneigement et de déglacage;</li> </ul>



Mise à jour n° 112 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2015 03 30

12<sup>e</sup> mise à jour du *Tome VI – Entretien*

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
6	Norme 6410-3 1 à 6	2013 06 15	Norme 6103 1 à 6	2015 03 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>obligation d'abaisser l'accumulation de neige qui dépasse de 1 m le niveau de la route à l'intérieur de l'emprise du Ministère;</li> <li>ajout de précisions pour rappeler l'obligation d'effectuer la vérification avant le départ des véhicules.</li> </ul> <p>Section 9 « Remarques » : déclinaison des principaux éléments à considérer dans l'analyse des besoins en camions et le texte sur les mesures préventives devient complémentaire à la norme.</p> <p>Tableau 6102-2 : retrait du tableau sur le nombre de camions de déneigement.</p> <p>Figure 6102-1 : actualisation de la figure illustrant les opérations effectuées selon l'épaisseur de la neige sur la chaussée.</p> <p>Section 6 « Matériaux » : ajout de sel ou d'abrasif pour sécuriser le réseau durant la précipitation.</p> <p>Section 7 « Points à surveiller » :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ajustement terminologique et actualisation des termes utilisés;</li> <li>retrait de l'exigence concernant le déneigement des passages à niveau. Elle ne s'applique pas aux routes sans réserve de capacité;</li> <li>retrait du texte complémentaire sur les clôtures à neige temporaires;</li> <li>ajout de précision sur le déneigement des accotements;</li> <li>retrait d'énoncés qui ne s'appliquent pas aux routes sans réserve de capacité;</li> <li>ajout de précision concernant le recours possible par les équipes de déneigement aux bretelles existantes à proximité des voies de demi-tours (virages en U);</li> <li>ajout de précision sur la toile imperméable permanente qui doit protéger les atténuateurs d'impact;</li> <li>retrait de l'exigence concernant la présence d'un signaleur en avant de la souffleuse;</li> <li>retrait de l'utilisation de gyrophares pendant les travaux;</li> <li>ajout d'une liste sommaire des équipements de signalisation requis sur les camions utilisés pour des travaux de déneigement et de déglçage;</li> </ul>

Mise à jour n° 112 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2015 03 30

12<sup>e</sup> mise à jour du *Tome VI – Entretien*

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
6	Norme 6410-4 1 à 7	2012 06 15	Norme 6104 1 à 7	2015 03 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>obligation d'abaisser l'accumulation de neige qui dépasse de 1 m le niveau de la route à l'intérieur de l'emprise du Ministère;</li> <li>ajout de précisions pour rappeler l'obligation d'effectuer la vérification avant le départ des véhicules.</li> </ul> <p>Section 8 « Niveau de qualité » : ajustement terminologique.</p> <p>Section 9 « Remarque » : déclinaison des principaux éléments à considérer dans l'analyse des besoins en camions et le texte sur les mesures préventives devient complémentaire à la norme.</p> <p>Tableau 6103-1 : ajout des plages horaires dans la colonne « Période » et retrait de l'épaisseur de 2 cm déterminant le début obligatoire des opérations de déneigement ne sont applicables que durant les heures de pointe.</p> <p>Retrait du tableau sur le nombre de camions de déneigement.</p> <p>Figure 6103-1 : actualisation de la figure illustrant les opérations effectuées selon l'épaisseur de la neige sur la chaussée.</p> <p>Section 2 « But » : actualisation du but de la norme.</p> <p>Section 7 « Points à surveiller » :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ajustement terminologique et actualisation des termes utilisés;</li> <li>ajout de précisions dans certains énoncés pour plus de clarté;</li> <li>actualisation des références;</li> <li>retrait de l'utilisation de gyrophares pendant les travaux;</li> <li>ajout d'une liste sommaire de l'équipement de signalisation requis sur les camions utilisés pour les travaux de déneigement et de déglçage;</li> <li>ajout de précisions concernant le recours possible par les équipes de déneigement aux bretelles existantes à proximité des voies de demi-tours (virages en U);</li> <li>ajout de précisions pour rappeler l'obligation d'effectuer la vérification avant le départ des véhicules;</li> <li>ajout de précisions concernant le déglçage des accotements qui ne peut être supérieur à celui de la chaussée.</li> </ul>

Mise à jour n° 112 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2015 03 30

12<sup>e</sup> mise à jour du *Tome VI – Entretien*

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
6	Norme 6410-5 1 à 6	2012 06 15	Norme 6105 1 à 6	2015 03 30	<p>Section 9 « Remarques » : déclinaison des principaux éléments à considérer dans l'analyse des besoins en camions et le texte sur l'utilisation de la solution à base de chlorure devient complémentaire à la norme.</p> <p>Tableau 6104-1 : ajout des plages horaires et modification des notes et réorganisation du tableau pour plus de clarté.</p> <p>Tableau 6104-2 : ajout des plages horaires et modification des notes.</p> <p>Retrait du tableau sur le nombre minimal d'épandeurs ou de bennes.</p> <p>Figure 6104-1: actualisation de la figure illustrant les opérations effectuées selon l'épaisseur de la neige sur la chaussée.</p> <p>Section 2 « But » : actualisation du but de la norme.</p> <p>Section 7 « Points à surveiller » :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ajustement terminologique et actualisation des termes utilisés;</li> <li>ajout de précisions dans certains énoncés pour plus de clarté;</li> <li>ajout de précisions concernant le déglçage des accotements qui ne peut être supérieur à celui de la chaussée;</li> <li>actualisation des références;</li> <li>retrait de l'utilisation de gyrophares pendant les travaux;</li> <li>ajout d'une liste sommaire de l'équipement de signalisation requis sur les camions utilisés pour les travaux de déneigement et de déglçage;</li> <li>ajout de précisions concernant le recours possible par les équipes de déneigement aux bretelles existantes à proximité des voies de demi-tours (virages en U);</li> <li>ajout de précisions pour rappeler l'obligation d'effectuer la vérification avant le départ des véhicules.</li> </ul> <p>Section 9 « Remarques » : déclinaison des principaux éléments à considérer dans l'analyse des besoins en camions et le texte sur l'utilisation de la solution à base de chlorure devient complémentaire à la norme.</p> <p>Tableau 6105-1 : ajout des plages horaires et modification des notes et réorganisation du tableau pour plus de clarté.</p>

Mise à jour n° 112 de la collection Normes – Ouvrages routiers

2015 03 30

12<sup>e</sup> mise à jour du *Tome VI – Entretien*

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
6	Norme 6410-6 1 à 3	2012 06 15	Norme 6106 1 à 3	2015 03 30	<p>Retrait du tableau sur le nombre minimal d'épandeurs ou de bennes-épandeurs.</p> <p>Figure 6105-1: actualisation de la figure illustrant les opérations effectuées selon l'épaisseur de la neige sur la chaussée.</p> <p>Section 7 « Points à surveiller » :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ajustement terminologique et actualisation des termes utilisés;</li> <li>correction mineure du texte : l'utilisation de l'abrasif n'a pas pour objet de déglacer le réseau, mais plutôt de le sécuriser;</li> <li>ajustement terminologique;</li> <li>mesure du dégagement obtenu après les opérations de déneigement et de déglacage qui doit être prise au centre de la chaussée;</li> <li>le texte sur l'utilisation de AIFV devient complémentaire à la norme;</li> <li>ajout d'une liste sommaire de l'équipement de signalisation requis sur les camions utilisés pour les travaux de déneigement et de déglacage;</li> <li>ajout de précisions concernant le recours possible par les équipes de déneigement aux bretelles existantes à proximité des voies de demi-tours (virages en U);</li> <li>ajout de précisions pour rappeler l'obligation d'effectuer la vérification avant le départ des véhicules.</li> </ul> <p>Section 8 « Niveau de qualité » : correction mineure du texte, à savoir que l'utilisation de l'abrasif n'a pas pour objet de déglacer le réseau, mais plutôt de le sécuriser.</p>
	Norme 6410-7 1 et 2	2012 06 15	Norme 6107 1 et 2	2015 03 30	<p>Section 7 « Points à surveiller » : le texte concernant les réserves d'abrasif qui peuvent être recouvertes de toile étanche devient complémentaire à la norme et retrait de la possibilité de recouvrir ces réserves d'une mince couche de chlorure de calcium pour réduire l'effet du gel.</p> <p>Section 8 « Niveau de qualité » : ajout de précisions pour déterminer le niveau de qualité : la maniabilité du mélange par temps froid constitue un bon indicateur de la qualité.</p>
	Norme 6410-8 1 à 4	2013 06 15	Norme 6108 1 à 4	2015 03 30	<p>Voir les remarques « En général ».</p>